

DECOMATE

LATEX PREMIUM

DESCRIPCION

- ❖ Es un producto formulado a base de emulsiones acrílicas con cargas y pigmentos orgánicos e inorgánicos estabilizados a la acción del medio ambiente agresivo y la luz (rayos UV), logrando que sus colores se conserven firmes por mucho más tiempo.

PROPIEDADES GENERALES.

- ❖ Seca rápidamente formando una película durable y resistente al lavado en superficies externas e internas.
- ❖ Recubrimiento con propiedades **ANTI HONGOS**, ya que inhibe el desarrollo de los hongos sobre la superficie.
- ❖ Deja una película fácil de limpiar, removiendo periódicamente el polvo y manchas.
- ❖ Súper lavable con agua y jabón, después de 28 días de pintado.
- ❖ Posee gran poder cubridor y tiene olor agradable.
- ❖ Deja en la superficie un fino acabado mate
- ❖ Es de fácil aplicación.
- ❖ Retención del color frente a los rayos solares.

USOS RECOMENDADOS.

- ❖ Paredes interiores, exteriores, sala, comedor, dormitorios, etc. Se utiliza sobre concreto, madera.

PROPIEDADES FISICAS.

- ❖ **Acabado** : MATE
- ❖ **Color** : Según Cartilla.
- ❖ **Componentes** : 1
- ❖ **Sólidos / Volumen** : 45 % +/- 2
- ❖ **Numero de capas** : Dos Capas.
- **Rendto. Teórico** : 67 m²/4lt. Por mano

Obs. El rendimiento práctico está en función de las condiciones de aplicación y estado de la superficie.

- ❖ **Diluyente** : Agua dulce.
Hasta 1/4 por galón como máximo.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C.

Al tacto	30-60 minutos.
Duro	4-6 horas
Repintado mínimo	4 horas.

PREPARACION DE SUPERFICIE.

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.

❖ Concreto nuevo o superficies alcalinas.

Esperar 30 días después del tarrajeo (curado completo), lijar bien la superficie y eliminar todo residuo de polvo, aceite, grasa u otros contaminantes. Aplicar una o dos manos de Imprimante **Sellador de Pared Acrílico** y luego aplicar **DECOMATE**

❖ Con pintura antigua bien adherida.

Lijar la totalidad de la superficie a pintar con lija # 80 – 100 eliminar polvo, grasa u otro contaminante y aplicar **DECOMATE**

❖ Con pintura en mal estado.

Retirar con una espátula toda la pintura mal adherida, lijar y dejar la superficie libre de polvo, grasa y aceite.; aplicar una a dos manos de **Sellador de Pared Acrílico** dejar secar 4 horas y luego aplica **DECOMATE**

METODOS DE APLICACION.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

❖ Brocha, Rodillo o Pistola.

CONDICIONES DE APLICACION

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5 °C	45°C
Ambiente	5 °C	45°C
Humedad Relativa	-----	85 %

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

DECOMATE

LATEX PREMIUM

❖ Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.

❖ Homogenizar con una paleta.

❖ Diluir con agua potable hasta un máximo de 1/8 gl o según se requiera y filtrar la mezcla con malla N° 60.

❖ Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada. Después de 4 horas de secado aplicar la segunda capa.

❖ **Pintura de base:**

Concreto Nuevo: Imprimante Sellador Acrílico.

Pintura antigua mal adherida: Sellador de Pared Acrílico.

❖ **Pinturas de acabado:**

No requiere.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura 5 °C a 40 °C

Tiempo 12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ No es inflamable
- ❖ No dejar al alcance de los niños
- ❖ Adecuada ventilación durante el pintado
- ❖ Cerrar bien el envase después de cada uso.
- ❖ Evite el contacto con los ojos.
- ❖ Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.



"En ningún caso el fabricante podrá ser responsable por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto."

Av. Venezuela N° 2169 – Lima Cercado – Perú – Telf.: +51 965 396 427 e-mail: gracoat@gracoatperu.com