

LÁTEX SATINADO

DESCRIPCION

- ❖ Es un producto formulado a base de emulsiones acrílicas con cargas y pigmentos orgánicos e inorgánicos estabilizados a la acción del medio ambiente agresivo y la luz (rayos UV).

PROPIEDADES GENERALES.

- ❖ Seca rápidamente formando una película durable y resistente al lavado en superficies externas e internas.
- ❖ Excelente lavabilidad después de 21 días de aplicado.
- ❖ Película resistente a los rayos solares y ambientes agresivos.
- ❖ Deja una película muy fácil de limpiar.
- ❖ Está libre de Plomo, Mercurio, cromo y metales pesados.
- ❖ Recubrimiento con propiedades **ANTI HONGOS**, ya que inhibe el desarrollo de los hongos sobre la superficie.

USOS RECOMENDADOS.

- ❖ Paredes interiores, exteriores, sala, comedor, dormitorios, etc. Se utiliza sobre concreto, madera.

PROPIEDADES FISICAS.

- ❖ Acabado: Satinado.
- ❖ Color: Según Carta.
- ❖ Componentes: 1
- ❖ Sólidos/Volumen: 42% + /- 2%
- ❖ Numero de capas: Dos Capas.
- ❖ Rendimiento Teórico: 63 m²/4lt. Por mano

OBSERVACIONES:

El rendimiento practico esta en función de las condiciones de aplicación y estado de la superficie.

- ❖ Diluyente: Agua Dulce.
- ❖ % de dilución: Hasta 10% ó según se requiera.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C.

Al tacto	30-60 minutos
Duro	4 -6horas
Repintado mínimo	4 horas

PREPARACION DE SUPERFICIE

La duración de un sistema de pintado esta en función directa al grado de preparación de la superficie.

❖ Concreto nuevo o superficies alcalinas.

Esperar 30 días después del tarrajeo (curado completo), lijar bien la superficie y eliminar todo residuo de polvo. Aplicar una o dos manos de Imprimante Sellador de Pared Acrílico y luego aplicar **LÁTEX SATINADO**.

Con pintura antigua bien adherida.

Lijar la totalidad de la superficie a pintar con lija # 80 – 100 eliminar polvo, grasa u otro contaminante y aplicar **LÁTEX SATINADO**.

Con pintura en mal estado.

Retirar con una espátula toda la pintura mal adherida, dejar la superficie libre de polvo, manchas, etc., aplicar una a dos manos de **Sellador de Pared Acrílico**, dejar secar 4 Horas y luego aplicar **LÁTEX SATINADO**.

MÉTODOS DE APLICACIÓN.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

Brocha, Rodillo o Pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN.

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5°C	45°C
Ambiente	5°C	45°C
Humedad Relativa	----	85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.



LÁTEX SATINADO

Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.

Homogenizar con una paleta.

Diluir con agua potable hasta un máximo de 10% según se requiera y filtrar la mezcla con malla No. 60.

Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada. Después de 4 horas de secado aplicarla segunda capa.

Pintura de base:

Concreto Nuevo: Imprimante Sellador Acrílico.

Pintura antigua mal adherida: Sellador de Pared Acrílico.

Pinturas de acabado:

No requiere.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura	:	5 °C a 40 °C
Tiempo	:	12 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ No es inflamable
- ❖ No dejar al alcance de los niños
- ❖ Adecuada ventilación durante el pintado
- ❖ Cerrar bien el envase después de cada uso.
- ❖ Evite el contacto con los ojos.
- ❖ Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

“En ningún caso el fabricante podrá ser responsable por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.”

Av. Venezuela N° 2169 – Lima Cercado – Perú – Telf.: +51 965 396 427 e-mail: gracoat@gracoatperu.com