

DECOLATEX

LÁTEX SUPERIOR

DESCRIPCION

Pintura látex superior de acabado mate, con fórmula reforzada anti hongos que mantiene las paredes de tu hogar libre de los hongos ocasionados por la humedad. Reforzada con aditivo para mayor adhesión brindándole mayor resistencia contra el desprendimiento. Resistentes a los rayos UV. Pintura lavable y fácil de limpiar. No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

PROPIEDADES GENERALES.

- ❖ Seca rápidamente formando una película durable y resistente.
- ❖ Es de fácil aplicación.
- ❖ Retención del color frente a los rayos solares.
- ❖ No contiene metales pesados como Plomo, Mercurio ni cromo en su formulación.

USOS RECOMENDADOS.

- ❖ Paredes interiores, exteriores, sala, comedor, dormitorios, etc. Se utiliza sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

PROPIEDADES FISICAS.

- ❖ Acabado: Mate.
- ❖ Color: Según Carta.
- ❖ Componentes: 1
- ❖ Sólidos/Volumen: 37% +/- 2 por 4lts.
- ❖ Numero de capas: Dos Capas.
- ❖ Rendimiento Teórico: 55 m²/4lt. Por capa

OBSERVACIONES:

El rendimiento práctico está en función de las condiciones de aplicación y estado de la superficie.

- ❖ Diluyente: Agua Dulce.
- ❖ % de dilución: Hasta 10% ó según se requiera.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C.

Al tacto	30-60 minutos
Duro	4 -6horas
Repintado mínimo	4 horas

PREPARACION DE SUPERFICIE

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.

- ❖ **Concreto nuevo o superficies alcalinas.**
Esperar 30 días después del tarrajeo (curado completo), lijar bien la superficie y eliminar todo residuo de polvo. Aplicar una o dos manos de Imprimante **Sellador de Pared Acrílico** y luego aplicar **DECOLATEX**.
- ❖ **Con pintura antigua bien adherida.**
Lijar la totalidad de la superficie a pintar con lija # 80 – 100 eliminar polvo, grasa u otro contaminante y aplicar **DECOLATEX**.
- ❖ **Con pintura en mal estado.**
Retirar con una espátula toda la pintura mal adherida, dejar la superficie libre de polvo, manchas, etc., aplicar una a dos manos de **Sellador de Pared Acrílico**, dejar secar 4 horas y luego aplicar **DECOLATEX**.

MÉTODOS DE APLICACIÓN.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

- ❖ **Brocha, Rodillo o Pistola.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN.

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5°C	45°C
Ambiente	5°C	45°C
Humedad Relativa	-----	85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

- ❖ Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.
- ❖ Homogenizar con una paleta.
- ❖ Diluir con agua potable hasta un máximo de 10% según se requiera y filtrar la mezcla con malla No. 60.
- ❖ Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada. Después de 4 horas de secado aplicarla segunda capa.
- ❖ **Pintura de base:**



DECOLATEX

LÁTEX SUPERIOR

Concreto Nuevo: Imprimante Sellador Acrílico.

Pintura antigua mal adherida: Sellador de Pared Acrílico.

- ❖ **Pinturas de acabado:**
No requiere.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y ventilado.

Temperatura : 5 °C a 40 °C
Tiempo : 12 meses.

Presentación: Envase por 4 lit. Y 20 lit.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ No es inflamable
- ❖ No dejar al alcance de los niños
- ❖ Adecuada ventilación durante el pintado
- ❖ Cerrar bien el envase después de cada uso.
- ❖ Evite el contacto con los ojos.
- ❖ Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

“En ningún caso el fabricante podrá ser responsable por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.”

Av. Venezuela N° 2169 – Lima Cercado – Perú – Telf.: +51 965 396 427 e-mail: gracoat@gracoatperu.com

Distribuido por Gracoat
www.gracoatperu.com